

# VARUDEKLARATION

## Motorbåt

N = Normalskick med hänsyn till båtens ålder eller motorns timtid

O = Funktionen är osäker

F = Felaktigt eller kräver reparation

IA = Inte aktuell

### Båt

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Fabrikat                  | UTTERN          |
| Modell                    | D70             |
| Material                  | GLASFIBERPLAST  |
| Skrovnnummer              | BE-UTBEF0420717 |
| Tillverkningsår           | 2017            |
| Kvarvarande garanti t.o.m | NEJ             |
| CE-Godkänd*               | JA              |

### Motor/Styrbord

|             |          |
|-------------|----------|
| Fabrikat    | MERCURY  |
| Modell      | F200     |
| Årsmodell   | 2018     |
| Motornummer | 3B410325 |
| Drivmedel   | BENSIN   |
| Motortimmar | 243      |

### Motor/Babord

|             |  |
|-------------|--|
| Fabrikat    |  |
| Modell      |  |
| Årsmodell   |  |
| Motornummer |  |
| Drivmedel   |  |
| Motortimmar |  |

### Skrov

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bordläggning       | N  |
| Botten Akterspegel | N  |
| Köl                | IA |
| Roder              | IA |
| Skrovgenomföringar | N  |

### Däck/överbyggnad

|                 |   |
|-----------------|---|
| Däcksytor       | N |
| Överbyggnad     | N |
| Rutor, lister   | N |
| Genomföringar   | N |
| Pollare, knapar | N |
| Mantåg, räcken  | N |
| Kapell          | N |

### Motor

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Motorinstallation   | N     |
| Varvtal/tomgång     | 660/  |
| Varvtal max         | 5500/ |
| Kn, ekonomi/max     | 23/33 |
| Växelfunktion       | N     |
| Motorrumsfläkt      | IA    |
| Instrumentering     | N     |
| Propeller           | N     |
| Bog/akter propeller | N     |

### Inredning

|                 |   |
|-----------------|---|
| Durk            | N |
| Basinredning    | N |
| Snickerier      | N |
| Dynor/klädsel   | N |
| Stolar          | N |
| Övrig inredning | N |

### Elektrisk utrustning

|                     |    |
|---------------------|----|
| Batteriinstallation | N  |
| Säkringpanel        | N  |
| Lanternor           | F  |
| Kylskåp             | N  |
| Värmare Bogpropel   | IA |
| Länspumpar          | N  |
| Färskvattenpump     | F  |
| Plotter             | N  |
| Ekolod              | N  |
| Radio/CD            | N  |
| VHF                 | IA |

|                 |    |
|-----------------|----|
| TV              | IA |
| Radar           | IA |
| Vindrutetorkare | N  |
| Landströmanlägg | IA |
| Batteristatus   | N  |

Övrig utrustning

|                     |    |
|---------------------|----|
| Gasolinstallation   | IA |
| Värmare             | IA |
| Varmvattenbered     | IA |
| Spis                | O  |
| Brandsläckare       | N  |
| Toalettinstallation | N  |
| Dusch, ute/inne     | N  |
| Instruktionsböcker  | N  |

Övriga kommentarer

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SB GRÖN LANTERNA FUNGERAR EJ - SKA ÅTGÄRDAS.<br>FÄRSKVATTENPUMP SKA BYTAS INNAN LEVERANS FUNGERAR EJ.<br>SPISENS VÄRMELOCK SAKNAR ENA INFÄSTNINGEN - BESTÄLLT<br>KONTROLLER KYL UNDER LÅNG TID INNAN LEV.<br>RIGGRÖR SPRUCKET ENDAST ESTETISKT<br>VÄNSTER SMARTCRAFT-LOGG HAR PIXELFEL I DIGITALA DISPLAYEN<br>SB SIDA BADBRYGGA GELCOAT-SKADA<br>BB SIDA AKTER UTSIDA FRIBORD SKAV/REPOR I GELCOAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |  |
|------------|--|
| Säljare    |  |
| Förmedlare |  |
| Datum      |  |

|                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia på denna varudeklaration.</b> |  |
| Köpare                                                                                       |  |
| Datum                                                                                        |  |